



### PS-6000i / 6800i

#### Abstandsblech

Mit Einführung der neuen Schienengeneration mit schmalerem Einlauf kann es aufgrund von Toleranzunterschieden an der Schienenaufnahme des Kurbelgehäuses bei einigen Maschinen der Baureihe PS-6000i/6800i zum Einklemmen (Pfeil) der Sägekette kommen.

In diesem Falle empfiehlt sich die Verwendung eines Abstandsbleches mit der

#### **Teil Nr. 030.111.090**

das zwischen dem Kurbelgehäuse und dem Kettenführungsblech eingesetzt wird.

Die Serie wurde sofort nach bekannt werden des Problem es umgestellt, sodass es nur beim Einsatz von neuen Schienen an im Markt befindlichen Maschinen zum Einklemmen der Ketten kommen kann.

